

(09) KONTROL AF ORGANISKE MIKROFORURENINGER

DONSlab

R. DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S

Blokken 43

3460 Birkerød

tlf.: 45 80 31 33

**Soderup Vandværk
Tadrevvej 15
4340 Tølløse**Analyserapport nr. 20221109/002
9. november 2022
Blad 1 af 1Kopi til:
Jupiter (GEUS)

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE				
Temperatur	9,8 °C			
Prøvested: DGU 205.753 Bo. 1				
Prøvedato: 2022-10-10 Kl. 11:16				
Prøvetager: Laboratoriet DS/ISO5667-11:2009				
UNDERLEVERANDØR				
ORGANISKE MIKROFORURENINGER	RESULTAT	Vandkvalitetskrav 1)	METODE	U _{rel}
PESTICIDER	Ikke påvist			
2,6-Dichlorbenzamid (BAM)	µg/l	< 0,010	LC/MS/MS	10%
1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK. 2361 af 26/11/2021. Oplysninger om analysedato kan rekvireres.				
BAM er ud ført af ALS, akkr.nr. 361, rapport nr. 232454/22, kopi kan rekvireres.				
Tegn forklaring ! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering i.m.: Ikke målelig U _{rel} og S: Målesikkerhed (se BEK nr 2362 af 26/11/2021)				

Karin Spanggaard, EH, laborant